





## ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO

versione 3.0

Sezione 1 - ID	ENTIFICATIVI							
Data compilazione		21 / 02	21 / 02 / 2020			Codice ISTAT		
	<sup>1</sup> Regione		TOSCANA			09		
<sup>2</sup> Provincia		Pistoia			09			
			Monsummano Terme			009		
		Monsumman	Monsummano Terme			10003		
Sezione censuaria						97		
Identificativo Aggre	b Identificativo Aggregato Strutturale		000	0081417	00			
<sup>7</sup> Identificativo Unità Strutturale				001				
<sup>8</sup> Identificativo Area di Emergenza								
9 Identificativi infrast	rutture di	э	000	0000009	b			
Accessibilità/Conne	ssione	2			d			
<sup>10</sup> Indirizzo		Via Goffredo	Mameli			<sup>11</sup> Civic	0 156	
12b Denominazione		Pubblica Ass	Pubblica Assistenza			<sup>12</sup> Map	pa in allegato (vedi retro)	
1 333133 1 333133								
Sezione 2 - CAR POSIZIONE NELL'AGGREG	ATTERISTICHE GE	Sì • No	14	nterna	<ul><li>D'estremità</li></ul>	D'angolo		
15 FRONTE INTERFERENTE						Sì • No	2	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPI		Sì • No		Chiesa		Torre/campanile/ci		
10								
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO		4 • 2,50-3-50 3,50	0-5,00 ≥5,00		10	OSTA DELLA COPERTU		
22 VOLUME UNICO SU AC		No			SUPERFICIE MEDI		200	
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno Non identificata								
25 TIPO MURATURA Buona Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Sì • No								
27 PILASTRI ISOLATI  Sì  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  N								
30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero ● Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente ● Buono								
PROPRIETÀ 32 ✓ Pubblica 33 Privata								
34 MORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°÷30°) Su forte pendio (>30°)								
UBICAZIONE 35 Sotto versante incombente o forte pendio Sopra versante incombente o cresta								
MICROZONAZIONE  37 Zona MS (condizione peggiore)  Stabile  Stabile con amplificazioni Instabile								
SISMICA						42 Cavità sotterranee		
GEOLOGIA / Localizzazione frana 43 Interferente con l'edificio strategico 44 A monte						45 A valle		
	chio PAI	R1 ● F		R4		lluvionabile	• Sì No	
Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE								
48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA Coordinamento interventi 001 ● Soccorso sanitario 002 Intervento operativo 003 Altro								
49 STRUTTURA DI GESTION								
DESTINAZIONE D'USO	<sup>50</sup> Uso originario	Ccs Dicor	mac Com	Coi	Coc 51 Uso attual	e S23	ero in emergenza	
52 ANNO DI PROGETTAZIONE 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2006								
	54 Persone mediame	ente presenti	0			20	,,,,,	
ESPOSIZIONE	55 Ore fruizione nel giorno 0 56 Mesi fruizione nell'anno 0							
57 Interventi dopo la costruzione Sì • No 58 Anno								
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	59 Ampliamenti							
	Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%							
	Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso							
	Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale							
	63 Interventi di miglioramento/adeguamento sismico							
	64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali							
	65 Altro							
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento	<sup>67</sup> Data	00 / 00	/ 000	00	<sup>68</sup> Tipo interve	nto	
	<sup>69</sup> Codice evento	<sup>70</sup> Data	00 / 00	/ 000	00	71 Tipo intervento		
	72 Codice evento	<sup>73</sup> Data	00 / 00	/ 000	00	74 Tipo interve	nto	
75 VERIFICA SISMICA	Effettuata (cof	inanziata da DPC)	• Effettuata (al	tri finanzian	nenti) I	Non effettuata		