



## COMUNE DI MONSUMMANO TERME

PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E URBANISTICHE

Denominazione percorso: Fermi-novembre

Codice: A1

Punto di partenza:

Via Enrico Fermi

Punto di arrivo:

Piazza IV novembre

Note:

### Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA

PERSONE CIECHE

PERSONE SORDE

Accessibile con  
accompagnatore

Accessibile con  
accompagnatore

Accessibile con  
accompagnatore



# Tratto cod. A1BC

## Descrizione


## Informazioni

1) Nome via:	via Enrico Fermi
2) Direzione del traffico viario:	Doppio senso di marcia
3) Tipologia del tratto di percorso pedonale:	Marcia piede su un lato
4) Tipologia della pavimentazione:	Autobloccante

## Caratteristiche dimensionali

5) Larghezza del tratto in cm:	199
6) Lunghezza del tratto in m:	36
7) Pendenza media del tratto %:	0

## Guide naturali / Attrezzature / Conflitti



## Note

## COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Realizzazione di scivoli in luogo di gradini, opportuna segnalazione del percorso pedonale e sistemazione del parcheggio dedicato	€ 3.610,00
---	------------

## Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA  
PERSONE CIECHE  
PERSONE SORDE

Accessibile con accompagnatore  
Accessibile con accompagnatore  
Accessibile in autonomia

# Tratto cod. A1CD

## Descrizione


## Informazioni

1) Nome via:	via Enrico Fermi
2) Direzione del traffico viario:	Doppio senso di marcia
3) Tipologia del tratto di percorso pedonale:	Percorso non protetto
4) Tipologia della pavimentazione:	Asfalto

## Caratteristiche dimensionali

5) Larghezza del tratto in cm:	132
6) Lunghezza del tratto in m:	22
7) Pendenza media del tratto %:	0

## Guide naturali / Attrezzature / Conflitti



## Note

## COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Realizzazione di scivolo in luogo di gradino, opportuna segnalazione del percorso pedonale.	€ 1.780,00
---	------------

## Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA  
PERSONE CIECHE  
PERSONE SORDE

Accessibile con accompagnatore  
Accessibile con accompagnatore  
Accessibile in autonomia

# Tratto cod. A1DE

## Descrizione

## Informazioni

- 1) Nome via:
- 2) Direzione del traffico viario:
- 3) Tipologia del tratto di percorso pedonale:
- 4) Tipologia della pavimentazione:

piazza quattro novembre

Doppio senso di marcia

Percorso non protetto

Asfalto

## Caratteristiche dimensionali


- 5) Larghezza del tratto in cm:
- 6) Lunghezza del tratto in m:
- 7) Pendenza media del tratto %:

0

27

0

## Guide naturali / Attrezzature / Conflitti



Note

## COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Realizzazione di attraversamento pedonale, sistemazione della pavimentazione pedonale

€ 2.100,00

## Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA  
PERSONE CIECHE  
PERSONE SORDE

NON Accessibile

NON Accessibile

Accessibile in autonomia

# Tratto cod. A1EF

## Descrizione

## Informazioni

- 1) Nome via:
- 2) Direzione del traffico viario:
- 3) Tipologia del tratto di percorso pedonale:
- 4) Tipologia della pavimentazione:

piazza quattro novembre

Doppio senso di marcia

Percorso non protetto

Asfalto

## Caratteristiche dimensionali


- 5) Larghezza del tratto in cm:
- 6) Lunghezza del tratto in m:
- 7) Pendenza media del tratto %:

0

29

0

## Guide naturali / Attrezzature / Conflitti



## Note

## COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Realizzazione di segnalazione del percorso pedonale protetto

€ 1.200,00

## Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA  
PERSONE CIECHE  
PERSONE SORDE

Accessibile in autonomia

Accessibile con accompagnatore

Accessibile in autonomia

# Tratto cod. A1FG

## Descrizione

## Informazioni

- 1) Nome via:
- 2) Direzione del traffico viario:
- 3) Tipologia del tratto di percorso pedonale:
- 4) Tipologia della pavimentazione:

piazza quattro novembre

Doppio senso di marcia

Percorso non protetto

Asfalto

## Caratteristiche dimensionali


- 5) Larghezza del tratto in cm:
- 6) Lunghezza del tratto in m:
- 7) Pendenza media del tratto %:

0

13

0

## Guide naturali / Attrezzature / Conflitti



## Note

## COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Realizzazione di segnalazione del percorso pedonale protetto

€ 500,00

## Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA  
PERSONE CIECHE  
PERSONE SORDE

Accessibile in autonomia

Accessibile con accompagnatore

Accessibile in autonomia

# Tratto cod. A1GH

## Descrizione

## Informazioni

- 1) Nome via:
- 2) Direzione del traffico viario:
- 3) Tipologia del tratto di percorso pedonale:
- 4) Tipologia della pavimentazione:

piazza quattro novembre

Doppio senso di marcia

Percorso non protetto

Asfalto

## Caratteristiche dimensionali


- 5) Larghezza del tratto in cm:
- 6) Lunghezza del tratto in m:
- 7) Pendenza media del tratto %:

0

21

0

## Guide naturali / Attrezzature / Conflitti



Note

## COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Realizzazione di nuovo marciapiede con spostamento dei parcheggi dedicati fronte ingresso edificio

€ 6.990,00

## Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA  
PERSONE CIECHE  
PERSONE SORDE

NON Accessibile  
NON Accessibile  
NON Accessibile

## Riepilogo costi sommari interventi

A1BC	Realizzazione di scivoli in luogo di gradini, opportuna segnalazione del percorso pedonale e sistemazione del parcheggio dedicato	€ 3.610,00
A1AB	Realizzazione di scivolo e protezione percorso	€ 620,00
A1CD	Realizzazione di scivolo in luogo di gradino, opportuna segnalazione del percorso pedonale.	€ 1.780,00
A1DE	Realizzazione di attraversamento pedonale, sistemazione della pavimentazione pedonale	€ 2.100,00
A1EF	Realizzazione di segnalazione del percorso pedonale protetto	€ 1.200,00
A1FG	Realizzazione di segnalazione del percorso pedonale protetto	€ 500,00
A1GH	Realizzazione di nuovo marciapiede con spostamento dei parcheggi dedicati fronte ingresso edificio	€ 6.990,00
TOTALE COSTI SOMMARI		€ 16.800,00