



COMUNE DI MONSUMMANO TERME

PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E URBANISTICHE

Denominazione
percorso:

Unità-popolo

Codice: A6

Punto di partenza:

Via dell'unita

Punto di arrivo:

Piazza del popolo

Note:

Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA

Accessibile con
accompagnatore

PERSONE CIECHE

Accessibile con
accompagnatore

PERSONE SORDE

Accessibile in autonomia

Tratto cod. A6AB


Descrizione

Informazioni

1) Nome via:	via dell'unità
2) Direzione del traffico viario:	Doppio senso di marcia
3) Tipologia del tratto di percorso pedonale:	Marciapiede su un lato
4) Tipologia della pavimentazione:	Asfalto

Caratteristiche dimensionali

5) Larghezza del tratto in cm:	
6) Lunghezza del tratto in ml:	32
7) Pendenza media del tratto %:	



Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Rimozione di ostacoli e pavimentazione degradata	€ 1.936,00
--	------------

Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA
 PERSONE CIECHE
 PERSONE SORDE

Accessibile con
 accompagnatore
 Accessibile con
 accompagnatore
 Accessibile in autonomia

Tratto cod. A6BC

Descrizione


Informazioni

1) Nome via:	via dell'unità
2) Direzione del traffico viario:	Doppio senso di marcia
3) Tipologia del tratto di percorso pedonale:	Percorso non protetto
4) Tipologia della pavimentazione:	Asfalto

Caratteristiche dimensionali

5) Larghezza del tratto in cm:	
6) Lunghezza del tratto in ml:	19
7) Pendenza media del tratto %:	

Guide naturali / Attrezzature / Conflitti



Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Elementi protettivi per percorso	€ 1.900,00
----------------------------------	------------

Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA
PERSONE CIECHE
PERSONE SORDE

Accessibile con
accompagnatore
Accessibile con
accompagnatore
Accessibile in autonomia

Tratto cod. A6CD

Descrizione


Informazioni

1) Nome via:	via dell'unità
2) Direzione del traffico viario:	Doppio senso di marcia
3) Tipologia del tratto di percorso pedonale:	Marciapiede su un lato
4) Tipologia della pavimentazione:	Asfalto

Caratteristiche dimensionali

5) Larghezza del tratto in cm:	
6) Lunghezza del tratto in ml:	68
7) Pendenza media del tratto %:	

Guide naturali / Attrezzature / Conflitti



Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Nessun intervento

Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA
PERSONE CIECHE
PERSONE SORDE

Accessibile con
accompagnatore
Accessibile con
accompagnatore
Accessibile in autonomia

Tratto cod. A6DE

Descrizione

Informazioni

1) Nome via:	piazza Enrico Berlinguer
2) Direzione del traffico viario:	Doppio senso di marcia
3) Tipologia del tratto di percorso pedonale:	Percorso non protetto
4) Tipologia della pavimentazione:	Asfalto

Caratteristiche dimensionali

5) Larghezza del tratto in cm:	
6) Lunghezza del tratto in ml:	41
7) Pendenza media del tratto %:	

Guide naturali / Attrezzature / Conflitti



Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Pavimentazione degradata	€ 4.100,00
--------------------------	------------

Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA
 PERSONE CIECHE
 PERSONE SORDE

Accessibile con
 accompagnatore
 Accessibile con
 accompagnatore
 Accessibile in autonomia

Tratto cod. A6EF


Descrizione

Informazioni

1) Nome via:	via dell'unità
2) Direzione del traffico viario:	Doppio senso di marcia
3) Tipologia del tratto di percorso pedonale:	Marciapiede su un lato
4) Tipologia della pavimentazione:	Autobloccante

Caratteristiche dimensionali

5) Larghezza del tratto in cm:	
6) Lunghezza del tratto in ml:	58
7) Pendenza media del tratto %:	



Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Nessun intervento

Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA
PERSONE CIECHE
PERSONE SORDE

Accessibile con
accompagnatore
Accessibile con
accompaanatore
Accessibile in autonomia

Tratto cod. A6FG

Descrizione


Informazioni

1) Nome via:	piazza del popolo
2) Direzione del traffico viario:	Doppio senso di marcia
3) Tipologia del tratto di percorso pedonale:	Marciapiede su un lato
4) Tipologia della pavimentazione:	Autobloccante

Caratteristiche dimensionali

5) Larghezza del tratto in cm:	
6) Lunghezza del tratto in cm:	69
7) Pendenza media del tratto %:	

Guida naturali / Attrezzature / Conflitti



Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Realizzazione di Rampa e rimozione di ostacoli sporgenti ad altezza del viso	€ 800,00
--	----------

Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA
PERSONE CIECHE
PERSONE SORDE

Accessibile con
accompagnatore
Accessibile con
accompagnatore
Accessibile in autonomia

Tratto cod. A6GH

Descrizione


Informazioni

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) Nome via: | piazza del popolo |
| 2) Direzione del traffico viario: | Unico senso di marcia |
| 3) Tipologia del tratto di percorso pedonale: | |
| 4) Tipologia della pavimentazione: | |

Caratteristiche dimensionali

- | | |
|---------------------------------|----|
| 5) Larghezza del tratto in cm: | |
| 6) Lunghezza del tratto in cm: | 33 |
| 7) Pendenza media del tratto %: | |

Guide naturali / Attrezzature / Conflitti



Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Rimozione di ostacoli sporgenti ad altezza del viso	€ 150,00
---	----------

Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA
PERSONE CIECHE
PERSONE SORDE

Accessibile con
accompagnatore
Accessibile con
accompagnatore
Accessibile in autonomia

Tratto cod. A6HI

Descrizione


Informazioni

1) Nome via:	piazza del popolo
2) Direzione del traffico viario:	Unico senso di marcia
3) Tipologia del tratto di percorso pedonale:	
4) Tipologia della pavimentazione:	

Caratteristiche dimensionali

5) Larghezza del tratto in cm:	
6) Lunghezza del tratto in ml:	17
7) Pendenza media del tratto %:	

Guide naturali / Attrezzature / Conflitti



Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Pavimentazione degradata	€ 816,00
--------------------------	----------

Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA
PERSONE CIECHE
PERSONE SORDE

Accessibile con
accompagnatore
Accessibile con
accompagnatore
Accessibile in autonomia

Riepilogo costi sommari interventi

A6AB	Rimozione di ostacoli e pavimentazione degradata	€ 1.936,00
A6BC	Elementi protettivi per percorso	€ 1.900,00
A6CD	Nessun intervento	
A6DE	Pavimentazione degradata	€ 4.100,00
A6EF	Nessun intervento	
A6FG	Realizzazione di Rampa e rimozione di ostacoli sporgenti ad altezza del viso	€ 800,00
A6GH	Rimozione di ostacoli sporgenti ad altezza del viso	€ 150,00
A6HI	Pavimentazione degradata	€ 816,00
TOTALE COSTI SOMMARI		€ 9.702,00