

# Comune di Monsummano Terme

Provincia di Pistoia

## PIANO OPERATIVO

ai sensi dell'art. 95 della L.R. 65/2014

**Arch. Giovanni Parlanti**  
Progettista

**Arch. Gabriele Banchetti**  
Responsabile VAS e censimento P.E.E.

**Mannori & Associati Geologia Tecnica**  
**Dott. Geol. Gaddo Mannori**  
Studi geologici

**D.R.E.Am. Italia Soc. Coop.**  
**Dott. Ing. Simone Galardini**  
Studi idraulici

**PFM S.r.l. Società Tra Professionisti**  
**Dottore Agronomo Guido Franchi**  
**Dottore Agronomo Federico Martinelli**  
Responsabile VINCA  
**Dottore Agronomo Dario Pellegrini**  
Collaborazione relazione VINCA

**Pian. Emanuele Bechelli**  
Collaborazione al progetto

**Paes. Elisa Bagnoni**  
**Dott.ssa Eni Nurihana**  
Elaborazioni grafiche e GIS

**Avv. Simona De Caro**  
Sindaco e Assessore  
all'Urbanistica

**Dott. Antonio Pileggi**  
Responsabile del settore  
territorio e sviluppo  
Responsabile del procedimento

**Arch. Jenny Innocenti**  
**Geom. Sabato Tedesco**  
Ufficio urbanistica

**Geom. Ilaria Zingoni**  
Garante dell'Informazione  
e della Partecipazione

---



## All. A2 Schedatura del Patrimonio Edilizio Esistente urbano CINTOLESE

Adottato con Del. C.C. n.      del


**Luglio 2023**




- Tavoletta di riferimento
- Edifici schedati
- Territorio urbanizzato
- Confine comunale



- Tavoletta di riferimento
- Edifici schedati
- Territorio urbanizzato
- Confine comunale



- Tavoletta di riferimento
- Edifici schedati
- Territorio urbanizzato
- Confine comunale



# VIOLI

- Territorio urbanizzato
- Scheda edificio

(N.436)

1019 1020

1016 1017

1018

1021

1022

28.6

1023

1024

1025

1031

1032

1033

1030

1034

- Territorio urbanizzato
- Scheda edificio

# LA NASINA DI SOTTO CINTOLESE

27.8

27.3

25.0

1026

1027

1028

1029

1031

1032

1033

1030


1034

1035

1036

1037


1039



23.1

22.8

24.0



21.1


20.3

1045  
23

1046 1047  
1048

1052  
1051 1050

1056  
1055 1054  
1057



26.1

28.8


1105

1104

1106

1107

Territorio urbanizzato  
Scheda edificio



CINTOLESE

45

24.7

24.7

22.5

1067

1068

1069

1071

1070 1072

1073

1074

1076

1075

1078

1077

1081

1079

1083

1080

1082

1085

1090

1091

1089

1088

1087

1108

1084

1086

1109

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1097


1096

1099

1095

1101

1102



Territorio urbanizzato  
Scheda edificio

19.1

19.2

18.9

21.9

18.8

CARRO

1058  
1059  
1060  
1061  
1062

1114

1115  
1116  
1117

1118  
1119

1120

1123

1122

1121

- Territorio urbanizzato
- Scheda edificio

# CASATO BORGHESE

19.1

1136  
1133  
1134  
1132  
1131

17.1

17.7

17.5

18.6

DEL

- Territorio urbanizzato
- Scheda edificio

17.3  
RIO

FATT  
MIN

1128  
1127 1126  
1124  
1125

20.5

**Cintolese**Scheda numero: **1016**

Data rilievo: 18/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via Frasso**Numero civico: **60, 64, 54A, 54B**Foglio catastale: **22** Particella: **68**

Nome:


**Tipologia edificio**

Edificio plurifamiliare

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Tre piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Medio****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1016

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



**Cintolese**Scheda numero: **1017**

Data rilievo: 18/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via Frasso**Numero civico: **54C, 54D, 54E**Foglio catastale: **22** Particella: **68**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Tre piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in metallo; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Cornici marcapiano; Angolari; Cornici alle finestre

Stato di conservazione: **Buono****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.) - art. 27.3 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

L'impaginato regolare della facciata principale e l'epoca costruttiva rappresentano elementi di valore per l'edificio

**NOTE**

Edificio presente al Catasto Leopoldino

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1017



**Cintolese**Scheda numero: **1018**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Frasso**Numero civico: **54F**Foglio catastale: **22** Particella: **54**

Nome:


**Tipologia edificio**

Edificio plurifamiliare

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Tre piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in legno

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

Il Catasto Leopoldino indica la presenza di un edificio che non risulta per le attuali caratteristiche tipologiche e architettoniche appartenente a tale periodo.

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1018





Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8

**Cintolese**Scheda numero: **1019**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Francesca Violi; Via del muro**Numero civico: **1021, 13**Foglio catastale: **17** Particella: **80**

Nome:

**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A semi-padiglione

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in legno

Stato di conservazione: **Buono; Medio****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.) - art. 27.3 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

L'epoca costruttiva rappresenta elemento di valore per l'edificio.

**NOTE**

Edificio presente al Catasto Leopoldino

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1019



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

**Cintolese**Scheda numero: **1020**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Pozzarello**Numero civico: **995**Foglio catastale: **17** Particella: **80**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Tre piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A falde sfalsate

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in metallo; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

Pompa di calore in facciata

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

Il Catasto Leopoldino indica la presenza di un edificio che non risulta per le attuali caratteristiche tipologiche e architettoniche appartenente a tale periodo.

**Cintolese**

Documentazione fotografica della scheda numero: 1020

**Foto 1**



**Foto 2**



**Foto 3**



**Cintolese**Scheda numero: **1021**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Frasso**Numero civico: **18, 14**Foglio catastale: **22** Particella: **4; 53**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in metallo; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1021



Foto 1



Foto 2



Foto 3

# Cintolese

Scheda numero: **1022**

Data rilievo: 18/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via Francesca Violi, Via Frasso**Numero civico: **384, 404; 8**Foglio catastale: **22** Particella: **50**

Nome:


**Tipologia edificio**

Edificio mono-bifamiliare

**Destinazione d'uso**

Commerciale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in metallo; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

Porzione di edificio presente al Catasto Leopoldino

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1022



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

**Cintolese**Scheda numero: **1023**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Francesca Violi**Numero civico: **422**Foglio catastale: **29** Particella: **1**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale; Commerciale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna; A semi-padiglione

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono; Medio****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in legno; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono; Medio****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintoiese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1023

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4





**Cintolese**Scheda numero: **1024**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Francesca Violi**Numero civico: **436**Foglio catastale: **29** Particella: **197**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due/tre piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in legno; Avvolgibili

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1024



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

**Cintolese**Scheda numero: **1025**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Francesca Violi**Numero civico: **458**Foglio catastale: **29** Particella: **3**

Nome:

**Tipologia edificio**

Edificio mono-bifamiliare

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna; A semi-padiglione

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in legno

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1025

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4





**Cintolese**Scheda numero: **1026**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Francesca Violi**Numero civico: **632A**Foglio catastale: **29** Particella: **9**

Nome:


**Tipologia edificio**

Edificio plurifamiliare

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in metallo; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1026



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



**Cintolese**Scheda numero: **1027**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Francesca Violi**Numero civico: **641**Foglio catastale: **23** Particella: **137**

Nome:


**Tipologia edificio**

Edificio plurifamiliare

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A padiglione

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Zoccolature; Portale

Stato di conservazione: **Buono****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



**Cintolese**Scheda numero: **1028**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Francesca Violi**

Numero civico: -

Foglio catastale: **23** Particella: **886**

Nome:

**Tipologia edificio**

Annesso

**Destinazione d'uso**

Residenziale; Produttivo

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Un piano

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1028

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



**Cintolese**Scheda numero: **1029**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Francesca Violi**Numero civico: **711**Foglio catastale: **23** Particella: **140**

Nome:


**Tipologia edificio**

Edificio mono-bifamiliare

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna; A falda unica

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco; Pietra a vista

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in legno

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1029



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



**Cintolese**Scheda numero: **1030**

Data rilievo: 21/10/2021

**Localizzazione**

Indirizzo: -

Numero civico: -

Foglio catastale: 23 Particella: 86

Nome:


**Tipologia edificio**

-

**Destinazione d'uso**

-

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

-

**Numero di piani**

-

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

-

Stato di conservazione: -

**Paramento murario**

-

Stato di conservazione: -

**Infissi**

-

Stato di conservazione: -

**Elementi decorativi**

-

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

-

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici non censiti - art. 27.6 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

Non è stato possibile effettuare il censimento



**Cintolese**Scheda numero: **1031**

Data rilievo: 21/10/2021

**Localizzazione**

Indirizzo: -

Numero civico: -

Foglio catastale: 23 Particella: 86

Nome:


**Tipologia edificio**

-

**Destinazione d'uso**

-

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

-

**Numero di piani**

-

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

-

Stato di conservazione: -

**Paramento murario**

-

Stato di conservazione: -

**Infissi**

-

Stato di conservazione: -

**Elementi decorativi**

-

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

-

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici non censiti - art. 27.6 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

Non è stato possibile effettuare il censimento



**Cintolese**Scheda numero: **1032**

Data rilievo: 21/10/2021

**Localizzazione**

Indirizzo: -

Numero civico: -

Foglio catastale: 23 Particella: 87

Nome:


**Tipologia edificio**

-

**Destinazione d'uso**

-

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

-

**Numero di piani**

-

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

-

Stato di conservazione: -

**Paramento murario**

-

Stato di conservazione: -

**Infissi**

-

Stato di conservazione: -

**Elementi decorativi**

-

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

-

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici non censiti - art. 27.6 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

Non è stato possibile effettuare il censimento



**Cintolese**Scheda numero: **1033**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Ho Chi Minh**Numero civico: **240**Foglio catastale: **23** Particella: **88**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Tre piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A falda unica; A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco; Rivestimento in pietra

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in metallo; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

Non è stato possibile effettuare il censimento

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1033



Foto 1



Foto 2



Foto 3

**Cintolese**Scheda numero: **1034**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Ho Chi Minh**Numero civico: **230, 236**Foglio catastale: **23** Particella: **90**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale; Non in uso

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Uno/due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono; Medio****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in legno; Persiane in metallo; Avvolgibili

Stato di conservazione: **Buono; Medio****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente; Carenza di manutenzione

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

Il Catasto Leopoldino indica la presenza di un edificio che non risulta per le attuali caratteristiche tipologiche e architettoniche appartenente a tale periodo.

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1034





**Cintolese**Scheda numero: **1035**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Francesca Violi**Numero civico: **781**Foglio catastale: **23** Particella: **143**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due/tre piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Medio****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

**Cintolese**

Documentazione fotografica della scheda numero: 1035

Foto 1



Foto 2



**Cintolese**Scheda numero: **1036**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Francesca Violi**Numero civico: **791**Foglio catastale: **23** Particella: **144**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

**Cintolese**

Documentazione fotografica della scheda numero: 1036



Foto 1



Foto 2

**Cintolese**Scheda numero: **1037**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Francesca Violi**Numero civico: **801**Foglio catastale: **23** Particella: **145**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in metallo; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Sottogronda; Cornici marcapiano; Zoccolature; Angolari; Cornici alle finestre; Portale

Stato di conservazione: **Buono****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.) - art. 27.3 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

L'impaginato regolare della facciata principale e gli elementi decorativi rappresentano elementi di valore per l'edificio

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1037

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



**Cintolese**Scheda numero: **1038**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Francesca Violi**Numero civico: **807**Foglio catastale: **23** Particella: **286**

Nome:

**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Medio; Pessimo****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo

Stato di conservazione: **Medio****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Carenza di manutenzione

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

**Cintolese**

Documentazione fotografica della scheda numero: 1038



**Cintolese**Scheda numero: **1039**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Francesca Violi**Numero civico: **807**Foglio catastale: **23** Particella: **146**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco; Pietra a vista

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in metallo; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

**Cintolese**



Foto 1



Foto 2

# Cintolese

Scheda numero: **1040**

Data rilievo: 18/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via Francesca Violi**Numero civico: **821**Foglio catastale: **23** Particella: **147, 148**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Tre piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Avvolgibili

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

-

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1040



Foto 1



Foto 2



Foto 3

# Cintolese

Scheda numero: **1041**

Data rilievo: 18/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via Francesca Violi**Numero civico: **831, 835, 839**Foglio catastale: **23** Particella: **149**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in metallo; Persiane in legno

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Cornici alle finestre e alle porte; tabernacolo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.) - art. 27.3 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

L'impaginato regolare della facciata principale e gli elementi decorativi rappresentano elementi di valore per l'edificio

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1041



# Cintolese

Scheda numero: **1042**

Data rilievo: 18/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via Francesca Violi**Numero civico: **847**Foglio catastale: **23** Particella: **151**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in legno

Stato di conservazione: **Buono; Medio****Elementi decorativi**

Cornici marcapiano; Cornici alle finestre

Stato di conservazione: **Buono****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.) - art. 27.3 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

L'impaginato regolare della facciata principale e gli elementi decorativi rappresentano elementi di valore per l'edificio

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1042



Foto 1



Foto 2



Foto 3

**Cintolese**Scheda numero: **1043**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Francesca Violi**Numero civico: **859, 861**Foglio catastale: **23** Particella: **154**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in legno; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Zoccolature

Stato di conservazione: **Buono****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1043

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



**Cintolese**Scheda numero: **1044**

Data rilievo: 18/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via Francesca Violi**Numero civico: **930**Foglio catastale: **29** Particella: **162**

Nome:


**Tipologia edificio**

Edificio mono-bifamiliare

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in legno; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1044

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



# Cintolese

Scheda numero: **1045**

Data rilievo: 18/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via del carro**Numero civico: **65**Foglio catastale: **29** Particella: **28**

Nome:

**Tipologia edificio**

Edificio mono-bifamiliare

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Uno/due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A padiglione

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in legno

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



**Cintolese**Scheda numero: **1046**

Data rilievo: 21/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via del carro**Numero civico: **151A**Foglio catastale: **29** Particella: **34**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono; Medio****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in legno

Stato di conservazione: **Buono; Medio****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.) - art. 27.3 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

L'epoca costruttiva rappresenta elemento di valore per l'edificio.

**NOTE**

Edificio presente al Catasto Leopoldino

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1046



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

# Cintolese

Scheda numero: **1047**

Data rilievo: 21/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via del carro**Numero civico: **139, 151 B**Foglio catastale: **23** Particella: **35**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale; Non in uso

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono; Medio****Paramento murario**

Intonaco; Pietra a vista

Stato di conservazione: **Medio; Pessimo****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in legno

Stato di conservazione: **Medio****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Carenza di manutenzione

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.) - art. 27.3 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

L'epoca costruttiva rappresenta elemento di valore per l'edificio.

**NOTE**

Edificio presente al Catasto Leopoldino

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1047

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



**Cintolese**Scheda numero: **1048**

Data rilievo: 21/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via del carro**Numero civico: **151 C**Foglio catastale: **29** Particella: **36**

Nome:

**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in legno; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.) - art. 27.3 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

Il contesto insediativo rappresenta elemento di valore per l'edificio

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1048

Foto 1



Foto 2



Foto 3



# Cintolese

Scheda numero: **1050**

Data rilievo: 21/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via Peretola**Numero civico: **36**Foglio catastale: **29** Particella: **46**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono; Medio****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in legno; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

Porzione di edificio presente al Catasto Leopoldino

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1050

Foto 1



Foto 2



**Cintolese**Scheda numero: **1051**

Data rilievo: 21/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via Peretola**Numero civico: **44**Foglio catastale: **29** Particella: **45**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in legno

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

Porzione di edificio presente al Catasto Leopoldino

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1051

Foto 1



Foto 2



Foto 3



**Cintolese**Scheda numero: **1052**

Data rilievo: 21/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via Peretola**Numero civico: **52, 60**Foglio catastale: **29** Particella: **43**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1052

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



**Cintolese**Scheda numero: **1054**

Data rilievo: 21/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via Peretola**Numero civico: **320L**Foglio catastale: **22** Particella: **11**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A semi-padiglione

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

Edificio in parte presente al Catasto Leopoldino

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1054



Foto 1



Foto 2



Foto 3

**Cintolese**Scheda numero: **1055**

Data rilievo: 21/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via Peretola**Numero civico: **320 H/I**Foglio catastale: **22** Particella: **11**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Tre piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in metallo; Avvolgibili

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.) - art. 27.3 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

L'epoca costruttiva rappresenta elemento di valore per l'edificio.

**NOTE**

Edificio presente al Catasto Leopoldino

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1055

Foto 1



Foto 2



Foto 3



**Cintolese**Scheda numero: **1056**

Data rilievo: 21/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via Peretola**Numero civico: **320 E/F/G**Foglio catastale: **22** Particella: **22**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.) - art. 27.3 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

L'epoca costruttiva rappresenta elemento di valore per l'edificio.

**NOTE**

Edificio presente al Catasto Leopoldino

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1056

Foto 1



Foto 2



Foto 3



**Cintolese**Scheda numero: **1057**

Data rilievo: 21/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via Peretola**

Numero civico: -

Foglio catastale: **22** Particella: **38**

Nome:


**Tipologia edificio**

-

**Destinazione d'uso**

-

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

-

**Numero di piani**

-

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

-

Stato di conservazione: -

**Paramento murario**

-

Stato di conservazione: -

**Infissi**

-

Stato di conservazione: -

**Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

-

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici non censiti - art. 27.6 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

Non è stato possibile effettuare il censimento



**Cintolese**Scheda numero: **1058**

Data rilievo: 21/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via del carro**Numero civico: **373, 381**Foglio catastale: **29** Particella: **86**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna; A semi-padiglione

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in legno; Avvolgibili

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

Pompa di calore in facciata

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

Edificio in parte presente al Catasto Leopoldino

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1058

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



# Cintolese

Scheda numero: **1059**

Data rilievo: 21/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via Giovanni Falcone**Numero civico: **12, 16**Foglio catastale: **29** Particella: **87**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due/tre piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in legno

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

Edificio in parte presente al Catasto Leopoldino

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



**Cintolese**Scheda numero: **1060**

Data rilievo: 21/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via del carro**Numero civico: **395 A/B/C**Foglio catastale: **29** Particella: **89, 90, 91, 92, 93**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due/tre piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A falda unica; A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in legno; Avvolgibili

Stato di conservazione: **Buono; Medio****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

Pompe di calore in facciata

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

Edificio in parte presente al Catasto Leopoldino

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1060

Foto 1



Foto 2



Foto 3



**Cintolese**Scheda numero: **1061**

Data rilievo: 21/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via del carro**Numero civico: **395 L**Foglio catastale: **29** Particella: **97**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Persiane in legno

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

Pompe di calore in facciata

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



**Cintolese**Scheda numero: **1062**

Data rilievo: 21/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via del carro**Numero civico: **417, 425**Foglio catastale: **29** Particella: **97**

Nome:

**Tipologia edificio**

Edificio mono-bifamiliare

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A falda unica; A falda sfalsata

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in legno; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

Pompe di calore in facciata

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



**Cintolese**Scheda numero: **1063**

Data rilievo: 18/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via Francesca Violi**Numero civico: **964**Foglio catastale: **29** Particella: **29**

Nome:

**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A falda unica

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in metallo; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Cornici marcapiano; Zoccolature; Angolari

Stato di conservazione: **Buono****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1063

Foto 1



Foto 2



Foto 3



**Cintolese**Scheda numero: **1064**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Francesca Violi**Numero civico: **974**Foglio catastale: **29** Particella: **29**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A semi-padiglione

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in legno; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1064

Foto 1



Foto 2



Foto 3



# Cintolese

Scheda numero: **1065**

Data rilievo: 18/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via Brunero Giovannelli**Numero civico: **187, 191**Foglio catastale: **29** Particella: **31**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale; Commerciale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Uno/Tre piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna; Piana

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in legno

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Sottogronda con mensole in laterizio

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.) - art. 27.3 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

L'impaginato regolare della facciata principale e gli elementi decorativi rappresentano elementi di valore per l'edificio

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1065



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

# Cintolese

Scheda numero: **1066**

Data rilievo: 18/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via Brunero Giovannelli**Numero civico: **181**Foglio catastale: **29** Particella: **32**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Tre piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in legno

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Sottogronda con mensole in laterizio

Stato di conservazione: **Buono****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.) - art. 27.3 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

Gli elementi decorativi della facciata principale rappresentano elementi di valore per l'edificio

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1066



# Cintolese

Scheda numero: **1067**

Data rilievo: 18/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via Brunero Giovannelli**Numero civico: **169, 171**Foglio catastale: **29** Particella: **32**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale; Commerciale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1067



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

**Cintolese**Scheda numero: **1068**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Brunero Giovannelli**Numero civico: **127, 131, 135, 137, 143**Foglio catastale: **29** Particella: **50**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Medio****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in legno; Avvolgibili

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Cornici alle porte

Stato di conservazione: **Buono****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Carenza di manutenzione

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1068



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

# Cintolese

Scheda numero: **1069**

Data rilievo: 18/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via Brunero Giovannelli**Numero civico: **119, 125**Foglio catastale: **29** Particella: **51, 52, 53**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Medio****Infissi**

Infissi in metallo; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Carenza di manutenzione

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

**Cintolese**

**Foto 1**



**Foto 2**



**Foto 3**



# Cintolese

Scheda numero: **1070**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Brunero Giovannelli**Numero civico: **107**Foglio catastale: **29** Particella: **54**

Nome:

**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Tre piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Medio****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in legno

Stato di conservazione: **Medio****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1070

Foto 1



Foto 2



Foto 3



# Cintolese

Scheda numero: **1071**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Brunero Giovannelli**Numero civico: **106, 108, 120**Foglio catastale: **23** Particella: **204**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale; Commerciale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono; Medio****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in legno

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

-

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.) - art. 27.3 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

L'impaginato regolare della facciata principale rappresenta elemento di valore per il fabbricato

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1071

Foto 1



Foto 2



Foto 3



# Cintolese

Scheda numero: **1072**

Data rilievo: 18/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via Brunero Giovannelli**Numero civico: **101, 105**Foglio catastale: **29** Particella: **55**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in legno

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1072



# Cintolese

Scheda numero: **1073**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Brunero Giovannelli**Numero civico: **97**Foglio catastale: **29** Particella: **57**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Medio****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Medio****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in legno

Stato di conservazione: **Medio; Pessimo****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Carenza di manutenzione

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

**Cintolese**

Documentazione fotografica della scheda numero: 1073

Foto 1



# Cintolese

Scheda numero: **1074**

Data rilievo: 18/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via Brunero Giovannelli**Numero civico: **87**Foglio catastale: **29** Particella: **57**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono; Medio****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Medio; Pessimo****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Carenza di manutenzione

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1074

Foto 1



Foto 2



Foto 3



# Cintolese

Scheda numero: **1075**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Brunero Giovannelli**Numero civico: **92, 100**Foglio catastale: **23** Particella: **150, 205**

Nome:


**Tipologia edificio**

Annesso

**Destinazione d'uso**

Di servizio

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Un piano

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

Piana

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo

Stato di conservazione: **Buono; Medio****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Carenza di manutenzione

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1075



Foto 1



Foto 2



Foto 3

# Cintolese

Scheda numero: **1076**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Brunero Giovannelli**Numero civico: **77, 83**Foglio catastale: **29** Particella: **58**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono; Medio****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1076



**Cintolese**Scheda numero: **1077**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Brunero Giovannelli**Numero civico: **75**Foglio catastale: **29** Particella: **59, 61**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Commerciale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Medio; Pessimo****Infissi**

Infissi in metallo; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Medio****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Carenza di manutenzione

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

**Cintolese**

Documentazione fotografica della scheda numero: 1077



**Cintolese**Scheda numero: **1078**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Brunero Giovannelli**Numero civico: **78, 80, 84**Foglio catastale: **23** Particella: **205**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale; Commerciale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in legno

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1078

Foto 1



Foto 2



Foto 3



**Cintolese**Scheda numero: **1079**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Brunero Giovannelli**Numero civico: **71**Foglio catastale: **29** Particella: **62**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale; Commerciale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco; Rivestimento in cotto

Stato di conservazione: **Medio****Infissi**

Infissi in metallo; Avvolgibili

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Carenza di manutenzione

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1079

Foto 1



Foto 2



**Cintolese**Scheda numero: **1080**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Brunero Giovannelli**Numero civico: **53, 57**Foglio catastale: **29** Particella: **64**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale; Non in uso

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo

Stato di conservazione: **Medio; Pessimo****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1080

Foto 1



Foto 2



Foto 3



# Cintolese

Scheda numero: **1081**

Data rilievo: 18/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via Brunero Giovannelli**Numero civico: **66**Foglio catastale: **13** Particella: **206**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in legno

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Zoccolature

Stato di conservazione: **Buono****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

**Cintolese**

Documentazione fotografica della scheda numero: 1081



**Cintolese**Scheda numero: **1082**

Data rilievo: 18/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via Brunero Giovannelli**Numero civico: **41, 51**Foglio catastale: **29** Particella: **65, 66**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale; Commerciale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Tre piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in legno

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1082



Foto 1



Foto 2



Foto 3

**Cintolese**Scheda numero: **1083**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Brunero Giovannelli**Numero civico: **58**Foglio catastale: **23** Particella: **208**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco; Pietra a vista

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in legno; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

**Cintolese**

Documentazione fotografica della scheda numero: 1083



# Cintolese

Scheda numero: **1084**

Data rilievo: 18/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via Brunero Giovannelli**Numero civico: **27**Foglio catastale: **29** Particella: **146**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Tre piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Medio****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in legno

Stato di conservazione: **Medio****Elementi decorativi**

Cornici marcapiano; Cornici alle finestre; Balaustre, cancelli, inferriate

Stato di conservazione: **Buono****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Carenza di manutenzione

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.) - art. 27.3 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

L'impaginato regolare delle facciate principali e gli elementi decorativi rappresentano elementi di valore per l'edificio

**NOTE**

-



# Cintolese

Scheda numero: **1085**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Brunero Giovannelli**Numero civico: **38**Foglio catastale: **23** Particella: **210, 211**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in legno; Persiane in metallo; Avvolgibili

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Sottogronda con mensole in laterizio

Stato di conservazione: **Buono****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.) - art. 27.3 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

L'impaginato regolare della facciata principale e gli elementi decorativi rappresentano elementi di valore per l'edificio

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1085



Foto 1



Foto 2



Foto 3

**Cintolese**Scheda numero: **1086**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Brunero Giovannelli**Numero civico: **28, 30, 32**Foglio catastale: **23** Particella: **211**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale; Commerciale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in legno

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Cornici alle finestre

Stato di conservazione: **Buono****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.) - art. 27.3 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

L'impaginato regolare della facciata principale e gli elementi decorativi rappresentano elementi di valore per l'edificio

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1086

Foto 1



Foto 2



Foto 3



**Cintolese**Scheda numero: **1087**Data rilievo: **18/01/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via F. Occhibelli**Numero civico: **1**Foglio catastale: **23** Particella: **211, 213**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A semi-padiglione

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese



Foto 1



Foto 2



Foto 3

**Cintolese**Scheda numero: **1088**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via F. Occhibelli**Numero civico: **21**Foglio catastale: **23** Particella: **215**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Non in uso; Di servizio

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Un piano

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Medio****Infissi**

Infissi in metallo

Stato di conservazione: **Medio****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Carenza di manutenzione

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Foto 1



Foto 2



Foto 3



**Cintolese**Scheda numero: **1089**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via F. Occhibelli**Numero civico: **35**Foglio catastale: **23** Particella: **216**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Un piano

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

**Cintolese**

Documentazione fotografica della scheda numero: 1089



**Cintolese**Scheda numero: **1090**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via F. Occhibelli**Numero civico: **37, 39**Foglio catastale: **23** Particella: **216**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1090



**Cintolese**Scheda numero: **1091**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via F. Occhibelli**Numero civico: **45**Foglio catastale: **23** Particella: **281**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Avvolgibili

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1091

Foto 1



Foto 2



**Cintolese**Scheda numero: **1092**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via F. Occhibelli**Numero civico: **51**Foglio catastale: **26** Particella: **217**

Nome:

**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Uno/due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



**Cintolese**Scheda numero: **1093**

Data rilievo: 18/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via F. Occhibelli**Numero civico: **88, 94, 102**Foglio catastale: **23** Particella: **223, 249**

Nome:


**Tipologia edificio**

Casa colonica

**Destinazione d'uso**

Residenziale; Non in uso

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Uno/due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A padiglione; Piana

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Medio****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Medio; Pessimo****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Carenza di manutenzione

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1093

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4





Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8

# Cintolese

Scheda numero: **1094**

Data rilievo: 18/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via F. Occhibelli**Numero civico: **108, 112**Foglio catastale: **23** Particella: **223**

Nome:


**Tipologia edificio**

Edificio mono-bifamiliare

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A falda unica; A capanna

Stato di conservazione: **Pessimo****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Pessimo****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo

Stato di conservazione: **Medio; Pessimo****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Carenza di manutenzione; Lesioni verticali e/o orizzontali

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.) - art. 27.3 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

L'impaginato regolare della facciata principale rappresenta elemento di valore per il fabbricato

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1094

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



# Cintolese

Scheda numero: **1095**

Data rilievo: 18/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Loc. Meazzino**Numero civico: **37, 47**Foglio catastale: **23** Particella: **193**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in metallo; Avvolgibili

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1095



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

**Cintolese**Scheda numero: **1096**

Data rilievo: 18/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Loc. Meazzino**Numero civico: **53**Foglio catastale: **23** Particella: **192**

Nome:

**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono; Medio****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

**Cintolese**



Foto 1



Foto 2

**Cintolese**Scheda numero: **1097**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Loc. Meazzino**Numero civico: **77**Foglio catastale: **23** Particella: **186, 187, 192**

Nome:

**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Medio****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in legno

Stato di conservazione: **Medio****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Carenza di manutenzione

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.) - art. 27.3 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

L'epoca costruttiva rappresenta elemento di valore per l'edificio.

**NOTE**

Edificio presente al Catasto Leopoldino

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1097



Foto 1



Foto 2

# Cintolese

Scheda numero: **1098**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Loc. Meazzino**Numero civico: **57**Foglio catastale: **23** Particella: **185**

Nome:

**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale; Non in uso

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Medio; Pessimo****Infissi**

Infissi in legno; Assenti

Stato di conservazione: **Medio****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Carenza di manutenzione

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.) - art. 27.3 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

L'epoca costruttiva rappresenta elemento di valore per l'edificio.

**NOTE**

Edificio presente al Catasto Leopoldino

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1098



Foto 1



Foto 2



Foto 3

**Cintolese**Scheda numero: **1099**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Loc. Meazzino**Numero civico: **57**Foglio catastale: **23** Particella: **185**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in metallo; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.) - art. 27.3 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

L'epoca costruttiva rappresenta elemento di valore per l'edificio.

**NOTE**

Edificio presente al Catasto Leopoldino

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1099



Foto 1



Foto 2



Foto 3

**Cintolese**Scheda numero: **1100**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Loc. Meazzino**Numero civico: **91 B**Foglio catastale: **23** Particella: **186**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A falde sfalsate

Stato di conservazione: **Medio****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Medio; Pessimo****Infissi**

Infissi in metallo; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Carenza di manutenzione

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1100



**Cintolese**Scheda numero: **1101**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Loc. Meazzino**Numero civico: **50, 62, 72**Foglio catastale: **23** Particella: **195**

Nome:

**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna; A falde sfalsate; Piana

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Avvolgibili

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintoiese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1101

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4





Foto 5



Foto 6

**Cintolese**Scheda numero: **1102**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Loc. Meazzino**Numero civico: **38, 40**Foglio catastale: **23** Particella: **195**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Pietra a vista

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in metallo; Avvolgibili

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

**Cintolese**



Foto 1



Foto 2

**Cintolese**Scheda numero: **1103**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Loc. Meazzino**Numero civico: **38**Foglio catastale: **23** Particella: **195**

Nome:

**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1103

Foto 1



Foto 2



Foto 3



**Cintolese**Scheda numero: **1104**

Data rilievo: 18/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via F. Occhibelli**Numero civico: **427**Foglio catastale: **23** Particella: **164**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Medio****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in legno; Avvolgibili

Stato di conservazione: **Medio****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Carenza di manutenzione

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

Il Catasto Leopoldino indica la presenza di un edificio che non risulta per le attuali caratteristiche tipologiche e architettoniche appartenente a tale periodo.

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1104



**Cintolese**Scheda numero: **1105**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via F. Occhibelli**Numero civico: **427 B/C**Foglio catastale: **23** Particella: **162, 163**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in metallo; Avvolgibili

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

Il Catasto Leopoldino indica la presenza di un edificio che non risulta per le attuali caratteristiche tipologiche e architettoniche appartenente a tale periodo.

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1105



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

**Cintolese**Scheda numero: **1106**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via F. Occhibelli**Numero civico: **508B**Foglio catastale: **23** Particella: **133**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Uno/due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A falda unica; A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in legno

Stato di conservazione: **Buono; Medio****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

Il Catasto Leopoldino indica la presenza di un edificio che non risulta per le attuali caratteristiche tipologiche e architettoniche appartenente a tale periodo.

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1106



**Cintolese**Scheda numero: **1107**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via F. Occhibelli**Numero civico: **508 D**Foglio catastale: **23** Particella: **133**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in legno; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

Il Catasto Leopoldino indica la presenza di un edificio che non risulta per le attuali caratteristiche tipologiche e architettoniche appartenente a tale periodo.

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1107



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

# Cintolese

Scheda numero: **1108**

Data rilievo: 18/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via F. Occhibelli**Numero civico: **32**Foglio catastale: **23** Particella: **219, 221**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Medio****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Medio****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in metallo; Avvolgibili

Stato di conservazione: **Medio****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Carenza di manutenzione

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1108



Foto 1



Foto 2

# Cintolese

Scheda numero: **1109**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Piazza dei martiri; Via F. Occhiobelli**Numero civico: **57; 26**Foglio catastale: **23** Particella: **221**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Di servizio

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A semi-padiglione

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in legno; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Cornici alle porte

Stato di conservazione: **Buono****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di rilevante valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.R.V.) - art. 27.1 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

Edificio presente al Catasto Leopoldino. Edificio sottoposto a vincolo architettonico "Chiesa parrocchiale di San Leopoldo e fabbricato annesso".

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1109





# Cintolese

Scheda numero: **1110**

Data rilievo: 18/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Piazza dei martiri**

Numero civico: -


Foglio catastale: **23** Particella: **A**Nome: **Chiesa di San Leopoldo****Tipologia edificio**

Edificio specialistico: Chiesa

**Destinazione d'uso**

Di servizio

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Un piano

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Porzioni murarie decorate

Stato di conservazione: **Buono****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di rilevante valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.R.V.) - art. 27.1 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

Edificio presente al Catasto Leopoldino. Edificio sottoposto a vincolo architettonico "Chiesa parrocchiale di San Leopoldo e fabbricato annesso".

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1110



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Foto 5



**Cintolese**Scheda numero: **1111**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Brunero Giovannelli**Numero civico: **1**Foglio catastale: **29** Particella: **69**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Commerciale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A semi-padiglione

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono; Medio****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

Porzione di edificio presente al Catasto Leopoldino

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1111

Foto 1



Foto 2



# Cintolese

Scheda numero: **1112**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via dei martiri**Numero civico: **273**Foglio catastale: **29** Particella: **82**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale; Commerciale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Tre piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A semi-padiglione

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Medio****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in legno

Stato di conservazione: **Medio; Pessimo****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Carenza di manutenzione

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.) - art. 27.3 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

L'impaginato regolare della facciata principale (foto 1) rappresenta elemento di valore per il fabbricato

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1112

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



# Cintolese

Scheda numero: **1113**

Data rilievo: 18/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Piazza dei martiri**Numero civico: **263**Foglio catastale: **29** Particella: **82**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Commerciale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Un piano

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A falda unica

Stato di conservazione: **Medio****Paramento murario**

Intonaco; Pietra a vista

Stato di conservazione: **Medio; Pessimo****Infissi**

Infissi in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Carenza di manutenzione

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1113



**Cintolese**Scheda numero: **1114**

Data rilievo: 18/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Piazza dei martiri**Numero civico: **205**Foglio catastale: **29** Particella: **104**

Nome:


**Tipologia edificio**

Edificio specialistico: scuola

**Destinazione d'uso**

Di servizio

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Tre piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A padiglione

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Cornici alle finestre e porte

Stato di conservazione: **Buono****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1114



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

**Cintolese**Scheda numero: **1115**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Piazza dei martiri**Numero civico: **163, 167, 171**Foglio catastale: **23** Particella: **231**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale; Commerciale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in metallo; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1115



# Cintolese

Scheda numero: **1116**

Data rilievo: 18/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Piazza dei martiri**Numero civico: **175, 179**Foglio catastale: **23** Particella: **233**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale; Commerciale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono; Medio****Elementi decorativi**

Cornici marcapiano; Cornici alle finestre e porte

Stato di conservazione: **Buono****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.) - art. 27.3 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

L'impaginato regolare della facciata principale e gli elementi decorativi rappresentano elementi di valore per l'edificio

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1116



Foto 1



Foto 2



Foto 3

**Cintolese**Scheda numero: **1117**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Piazza dei martiri**Numero civico: **185**Foglio catastale: **23** Particella: **234**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale; Commerciale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Medio****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in metallo; Avvolgibili

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: **-****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1117

Foto 1



Foto 2



Foto 3



# Cintolese

Scheda numero: **1118**Data rilievo: **18/10/2021****Localizzazione**Indirizzo: **Via Francesca Cintolese**Numero civico: **15**Foglio catastale: **23** Particella: **235**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Tre piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Medio****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in legno

Stato di conservazione: **Buono; Medio****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.) - art. 27.3 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

L'impaginato simmetrico della facciata principale (foto 1 e 2) rappresenta elemento di valore per l'edificio

**NOTE**

-

Cintoiese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1118



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

# Cintoiese

Scheda numero: **1119**

Data rilievo: 18/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via Francesca Cintoiese**Numero civico: **29**Foglio catastale: **23** Particella: **236**

Nome:


**Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale; Commerciale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Uno/Tre piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A semi-padiglione; Piana

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Tabernacoli; Cornici alle finestre e porte; Comignoli in laterizio

Stato di conservazione: **Buono****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.) - art. 27.3 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

L'impaginato simmetrico della facciata principale e gli elementi decorativi rappresentano elementi di valore per l'edificio

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1119

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4





Foto 5



Foto 6



Foto 7

# Cintoiese

Scheda numero: **1120**

Data rilievo: 18/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via Francesca Cintoiese**Numero civico: **93 A/B, 97, 103, 109**Foglio catastale: **23** Particella: **240, 1016**

Nome:


**Tipologia edificio**

Casa colonica

**Destinazione d'uso**

Residenziale; Non in uso

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Medio; Pessimo****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Pessimo****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in legno; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Medio; Pessimo****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Carenza di manutenzione; Lesioni verticali e/o orizzontali

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.) - art. 27.3 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

La tipologia dell'edificio rappresenta elemento di valore per il fabbricato

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1120



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7

**Cintoiese**Scheda numero: **1121**

Data rilievo: 21/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via Francesca Cintoiese**Numero civico: **277**Foglio catastale: **23** Particella: **246**

Nome:

**Tipologia edificio**

Edificio mono-bifamiliare

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Tre piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A falda unica; A padiglione

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in legno

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1121

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4





**Cintoiese**Scheda numero: **1122**

Data rilievo: 21/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via Francesca Cintoiese**Numero civico: **214**Foglio catastale: **29** Particella: **118**

Nome:


**Tipologia edificio**

-

**Destinazione d'uso**

-

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

-

**Numero di piani**

-

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

-

Stato di conservazione: -

**Paramento murario**

-

Stato di conservazione: -

**Infissi**

-

Stato di conservazione: -

**Elementi decorativi**

-

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

-

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici non censiti - art. 27.6 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

Non è stato possibile effettuare il censimento



# Cintolese

Scheda numero: **1123**

Data rilievo: 21/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via Sereno Romani**Numero civico: **365**Foglio catastale: **29** Particella: **A**

Nome:


**Tipologia edificio**

Edificio specialistico: Cimitero con cappella

**Destinazione d'uso**

Di servizio

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Un piano

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A falda unica; A capanna; Piana

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono; Medio****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo

Stato di conservazione: **Buono; Medio****Elementi decorativi**

Cornici marcapiano; Cornici alle finestre; Portale; Lesene

Stato di conservazione: **Buono; Medio****Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.Va.) - art. 27.2 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1123

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4





Foto 5



Foto 6

# Cintolese

Scheda numero: **1124**

Data rilievo: 21/10/2021


**Localizzazione**Indirizzo: **Via Sereno Romani**Numero civico: **686 A/B**Foglio catastale: **29** Particella: **329**Nome: **Fattoria Minetti****Tipologia edificio**

Edificio plurifamiliare

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A falda unica; A padiglione

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

Il Catasto Leopoldino indica la presenza di un edificio che non risulta per le attuali caratteristiche tipologiche e architettoniche appartenente a tale periodo.

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1124

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



**Cintolese**Scheda numero: **1125**

Data rilievo: 21/10/2021


**Localizzazione**Indirizzo: **Via Sereno Romani**Numero civico: **726**Foglio catastale: **29** Particella: **328**Nome: **Fattoria Minetti****Tipologia edificio**

-

**Destinazione d'uso**

-

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

-

**Numero di piani**

-

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

-

Stato di conservazione: -

**Paramento murario**

-

Stato di conservazione: -

**Infissi**

-

Stato di conservazione: -

**Elementi decorativi**

-

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

-

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici non censiti - art. 27.6 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

Non è stato possibile effettuare il censimento



# Cintolese

Scheda numero: **1126**

Data rilievo: 21/10/2021


**Localizzazione**Indirizzo: **Via Sereno Romani**Numero civico: **686 C**Foglio catastale: **29** Particella: **324, 331**Nome: **Fattoria Minetti****Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A semi-padiglione

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Persiane in legno; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

Il Catasto Leopoldino indica la presenza di un edificio che non risulta per le attuali caratteristiche tipologiche e architettoniche appartenente a tale periodo.

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1126

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



**Cintolese**Scheda numero: **1127**

Data rilievo: 21/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via Sereno Romani**Numero civico: **686 D**Foglio catastale: **29** Particella: **324**Nome: **Fattoria Minetti****Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due/tre piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco; Pietra a vista

Stato di conservazione: **Buono; Medio****Infissi**

Infissi in metallo; Persiane in metallo; Avvolgibili

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1127



**Cintolese**Scheda numero: **1128**

Data rilievo: 21/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via Sereno Romani**Numero civico: **686 F**Foglio catastale: **29** Particella: **324**Nome: **Fattoria Minetti****Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

*La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.*

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A semi-padiglione

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in metallo; Scuri in legno

Stato di conservazione: **Buono; Medio****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1128



**Cintolese**Scheda numero: **1131**

Data rilievo: 21/10/2021

**Localizzazione**Indirizzo: **Via del Fossetto**

Numero civico: -

Foglio catastale: 29 Particella: 909

Nome:


**Tipologia edificio**

Edificio specialistico

**Destinazione d'uso**

Di servizio

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

Piana

Stato di conservazione: **Medio****Paramento murario**

Intonaco; Pietra a vista

Stato di conservazione: **Medio****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo

Stato di conservazione: **Medio; Pessimo****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Carenza di manutenzione

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

-

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1131



Foto 1



Foto 2



Foto 3

**Cintolese**Scheda numero: **1132**

Data rilievo: 21/10/2021


**Localizzazione**Indirizzo: **Via fossetto**Numero civico: **210 H**Foglio catastale: **29** Particella: **515**Nome: **Casato Borghese****Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.) - art. 27.3 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

L'epoca costruttiva rappresenta elemento di valore per l'edificio.

**NOTE**

Edificio presente al Catasto Leopoldino. Il toponimo nel Catasto Leopoldino è "Luogo detto il Carro"

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1132

Foto 1



Foto 2



# Cintolese

Scheda numero: **1133**

Data rilievo: 21/10/2021


**Localizzazione**Indirizzo: **Via fossetto**Numero civico: **2101 F**Foglio catastale: **29** Particella: **484**Nome: **Casato Borghese****Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in metallo; Persiane in metallo

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.) - art. 27.3 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

L'epoca costruttiva rappresenta elemento di valore per l'edificio.

**NOTE**

Edificio presente al Catasto Leopoldino. Il toponimo nel Catasto Leopoldino è "Luogo detto il Carro"

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1133

Foto 1



Foto 2



# Cintolese

Scheda numero: **1134**

Data rilievo: 21/10/2021


**Localizzazione**Indirizzo: **Via fossetto**Numero civico: **2101**Foglio catastale: **29** Particella: **430**Nome: **Casato Borghese****Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in legno

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.) - art. 27.3 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

L'epoca costruttiva rappresenta elemento di valore per l'edificio.

**NOTE**

Edificio presente al Catasto Leopoldino. Il toponimo nel Catasto Leopoldino è "Luogo detto il Carro"

**Cintolese**

Documentazione fotografica della scheda numero: 1134



Foto 1



Foto 2

# Cintolese

Scheda numero: **1135**

Data rilievo: 21/10/2021


**Localizzazione**Indirizzo: **Via fossetto**Numero civico: **2101B**Foglio catastale: **29** Particella: **431**Nome: **Casato Borghese****Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Pietra a vista

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Infissi in metallo; Avvolgibili

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

Edificio in parte presente al Catasto Leopoldino

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1135

Foto 1



Foto 2



Foto 3



# Cintolese

Scheda numero: **1136**

Data rilievo: 21/10/2021


**Localizzazione**Indirizzo: **Via del Fossetto**Numero civico: **2101A**Foglio catastale: **29** Particella: **425**Nome: **Casato Borghese****Tipologia edificio**

Schiera

**Destinazione d'uso**

Residenziale

La destinazione d'uso rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo, senza che ciò costituisca legittimazione alcuna. La legittimità dell'uso del fabbricato è definita dai titoli abilitativi regolarmente ottenuti ovvero se trattasi di edificio di origini remote, dalla documentazione reperibile sull'epoca di costruzione.

**Inserimento ambientale**

Ambientalmente integrato

**Numero di piani**

Due/tre piani

 Seminterrato - Interrato**Copertura**

A capanna

Stato di conservazione: **Buono****Paramento murario**

Intonaco

Stato di conservazione: **Buono****Infissi**

Infissi in legno; Persiane in legno

Stato di conservazione: **Buono****Elementi decorativi**

Assenti

Stato di conservazione: -

**Elementi incongrui**

-

**Degrado**

Assente

**CLASSIFICAZIONE EDIFICIO****Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.) - art. 27.4 delle NTA****Elementi di valore e prescrizioni particolari**

Edificio in parte presente al Catasto Leopoldino

**NOTE**

-

Cintolese

Documentazione fotografica della scheda numero: 1136

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

