

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	30 / 03 / 2020		Codice ISTAT	
1 Regione	TOSCANA		09	
2 Provincia	Pistoia		047	
3 Comune	Monsummano Terme		009	
4 Località abitata	Monsummano Terme		10003	
5 Sezione censuaria			8	
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000519908		00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002			
8 Identificativo Area di Emergenza				
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000000006	b	0000000005
	c		d	
10 Indirizzo	via Empolese		11 Civico	336
12b Denominazione	Misericordia		12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata	☐ Sì ☒ No	14	☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No			
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17	☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	8	
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	182	
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☒ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No	
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono	
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica	33 ☒ Privata		
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore)	☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
38 Tipo instabilità	☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali	42 Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana	☐ Interferente con l'edificio strategico	44 A monte	45 A valle
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile	☒ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi	001	☐ Soccorso sanitario	002	☐ Intervento operativo	003	☒ Altro	004
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc	49b	☐ Ricovero in emergenza					
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario	S90	51 Uso attuale	S23				
52 ANNO DI PROGETTAZIONE			53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE	1978				
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti	0	55 Ore fruizione nel giorno	0	56 Mesi fruizione nell'anno	0		
	57 Interventi dopo la costruzione	☐ Sì ☒ No	58 Anno					
	59 Ampliamenti							
	60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%							
	61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso							
	62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale							
	63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico							
	64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali							
	65 Altro							
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento	67 Data	00 / 00 / 0000	68 Tipo intervento				
	69 Codice evento	70 Data	00 / 00 / 0000	71 Tipo intervento				
	72 Codice evento	73 Data	00 / 00 / 0000	74 Tipo intervento				
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata							