





## ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO

versione 3.0

Sezione 1 - IDE	NTIFICATIVI						
Data compilazione		21 / 02	/ 2020		C	Codice ISTAT	
<sup>1</sup> Regione		TOSCANA			09		
<sup>2</sup> Provincia		Pistoia			047		
<sup>3</sup> Comune		Monsummano Terme			009		
4 Località abitata		Monsummano Terme			10003		
5 Sezione censuaria		Wonsumman	o renne			20	
<sup>6</sup> Identificativo Aggregato Strutturale			00	00912167	00	20	
7 Identificativo Unità Strutturale			00		00		
8 Identificativo Area di Emergenza				003			
g Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione			00	00000044			0000000045
			00	00000014	b		000000015
					d	11	
10 Indirizzo		Via Toscana				11 Civico	15
Denominazione		Magazzino Comunale				<sup>12</sup> Mappa	in allegato (vedi retro)
Sezione 2 - CAR	ATTERISTICHE GEN	IERALI					
POSIZIONE NELL'AGGREG	ATO <sup>13</sup> Isolata	Sì • No	14	Interna	<ul> <li>D'estremità</li> </ul>	D'angolo	
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Sì ● No							
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA Sì ● No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera Altro							
<sup>18</sup> NUMERO PIANI TOTALI (I		1		ANI INTERRATI	•		≥3
<sup>20</sup> ALTEZZA MEDIA DI PIANO		2,50-3-50 • 3,50	0-5,00 ≥5,00			OSTA DELLA COPERTURA	4
22 VOLUME UNICO SU AC Sì • No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 213							
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno Non identificata							
25 TIPO MURATURA  Buona Cattiva Non identificata  26 CORDOLI O CATENE Sì No  27 PILASTRI ISOLATI  Sì No  28 PIANO PILOTIS  Sì No  29 SOPRAELEVAZIONI Sì No							
THE CHIEF OF THE C							
PROPRIETÀ  32 ✓ Pubblica  Privata  34 MORFOLOGIA  Pianeggiante  Su leggero pendio (15°÷30°)  Su forte pendio (>30°)							
UBICAZIONE  Sotto versante incombente o forte pendio  Sopra versante incombente o cresta							
MICROZONAZIONE  Sotto versante incombente o forte pendio  Sopra versante incombente o cresta							
WIICHOZOWAZIONE	instabilità <sup>38</sup> Frana	39 Liquefazi	one <sup>40</sup> Fagli	a attiva e capa	ce <sup>41</sup> Ce	edimenti differenziali	<sup>2</sup> Cavità sotterranee
GEOLOGIA / Loca	alizzazione frana	13	ente con l'edifici		11		5 A valle
	hio PAI	R1 •		R4		lluvionabile	• Sì No
Soziono 2 CADATTEDISTICHE SPECIFICHE							
Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE  48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA  • Coordinamento interventi 001 Soccorso sanitario 002 Intervento operativo 003 Altro							
49 STRUTTURA DI GESTIONE					✓ Coc	49h	
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario	Ccs Dico	mac Com	Coi	51 Uso attual		o in emergenza
52 ANNO DI PROGETTAZIONE 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1998							
Sample of the sample of	<sup>54</sup> Persone mediamen	te presenti	0				0
ESPOSIZIONE		<sup>5</sup> Ore fruizione nel giorno 0 Se Mesi fruizione nell'anno 0					
	57 Interventi dopo la costruzione Sì ● No 58 Anno						
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	59 Ampliamenti						
	Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%						
	Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso						
	Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale						
	Interventi di miglioramento/adeguamento sismico						
	Interventi di sola riparazione dei danni strutturali						
	65 Altro	67				50	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento	<sup>67</sup> Data	00 / 0			<sup>68</sup> Tipo intervent	0
	69 Codice evento	<sup>70</sup> Data	00 / 0			71 Tipo intervent	
75 VERIFICA SISMICA	72 Codice evento	73 Data	00 / 0			74 Tipo intervent	0
' VERIFICA SISMICA	Effettuata (cofina	anziata da DPC)	Errettuata (	altri finanzian	nenti)	Non effettuata	